


Plan releveu cota 0.000
sc. 1:100



Semne convenționale:

- Perete exterior existent din blocuri de calcar
- Perete despărțitor existent din cărămidă
- Zidire golului de fereastră existentă din blocuri de calcar

| Baza de date | | | | 0013/17-SA | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------|--|--|--|--|
| Proiectant | Revizor | Supravegheat | Data | Proiectarea cuprinde o casă de cultură din str. Lăzăr 44, R. Cișinău, P-4 Viteazului | | | |
| Manager | Supra P. | | 06.17 | Planșe de relevu | | | |
| ARP | Arhitect V. | | 06.17 | | | | |
| ARP | Supra P. | | 06.17 | | | | |
| Elaborat | Arhitect V. | | 06.17 | | | | |
| Plan parter, cota 0.000, sc. 1:100; | | | | TECHNICAL SRL | | | |
| | | | | Bucuresti, str. Lăzăr 44, P-4 Viteazului | | | |